



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA:** Contratação de Empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para Construção de Pavimentação na Zona Urbana do Município de Palmares/PE

**DATA:** 26/09/2024



Foto 01: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 02: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 03: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 04: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 05: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 06: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 07: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 08: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 09: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I




Foto 10: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I



Foto 11: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I




Foto 12: Pavimentação Asfáltica – Bairro:  
Quilombo I